

SIEMENS

Circuit breaker with thermal-magnetic trip unit

Leistungsschalter mit thermomagnetischen Auslösern

Disjoncteurs avec déclenchement thermomagnétique

Interruptores automáticos, con disparadores termomagnéticos

Interruttori automatici con sganciatori termomagnetici

Disjuntor com disparadores termomagnéticos

Termomanyetik tetikleyicilere sahip güç şalteri

Автоматический выключатель с термомагнитными расцепителями

Wyłącznik mocy z wyzwalaczami termomagnetycznymi

采用热磁跳闸单元的断路器



3VA51.. - .ED3.	3VA51.. - .ED4.	3VA51.. - 1MH3.	3VA51.. - .GD4.	UL489
3VA51.. - .EC3.	3VA51.. - .EC4.	3VA51.. - 1MU3.	3VA51.. - .GC4.	
3VA51.. - .EF3.	3VA51.. - .EF4.		3VA51.. - .GF4.	

Operating Instructions	Betriebsanleitung	Notice d'utilisation	Instructivo	Istruzioni operative
Instruções de Serviço	İşletme kılavuzu	Руководство по эксплуатации	Instrukcja obsługi	使用说明

		EN	⚠ DANGER	
Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.				
DE		FR	⚠ DANGER	
Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschalt Sicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.		
	HINWEIS		NOTIFICATION	
Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.		L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.		
ES		IT	⚠ PERICOLO	
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura.		
	NOTA		NOTA	
La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.		L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.		
PT		TR	⚠ TEHLİKE	
Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.		Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açıldan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.		
	ATENÇÃO		NOT	
A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.		Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.		
РУ		PL	⚠ ZAGROŻENIE	
Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.		Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.		
	ПРИМЕЧАНИЕ		UWAGA	
Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.		Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.		

Technical Support:

Internet: <https://www.siemens.com/support-request>

中	危険	HR	OPASNOST
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci.	
FI	注意	NAPOMENA	
安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.	
LV	VAARA	ОПАСНОСТ	
Vaallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen pääle.		Опасно напряжение. Опасность за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
EE	HUOMAUTUS	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
Asennus- ja huoltotöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
LT	OHT	BĪSTAMI	
Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
MT	MÄRKUS	BRĪDINĀJUMS	
Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
LT	PAVOJUS	FARE	
Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltini, vėl uždékite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
LV	NUORODA	BEMÆRK	
Irengimā ir techninē prieziņā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriġent serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidental. Erġa' installa l-ġħotnej kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
EL	AVVÍZ	OPMERKING	
L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
EL	KINΔYNOΣ	GA	CONTÚIRT
Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar siúl arís.	
RO	ΠΡΟΣΟΧΗ	FÓGRA	
H εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		Ní mórt don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálilithe.	
RO	PERICOL	SV	FARA
Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Oprîți și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
CZ	INSTIINTARE	OBS	
Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
CZ	NEBEZPEČÍ	SL	NEVARHOST
Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
SK	POZNÁMKA	OPOMBA	
Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.	
SK	NEBEZPEČENSTVO	HU	VESZÉLY
Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ľahkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadte späť všetky kryty.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
LV	UPOZORENIE	MEGJEGYZÉS	
Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		A telepítést és a karbantartást kizárolag szakképzett személyzet végezheti.	



Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具



PZ2



0.3 x 3.5 mm



4 mm



3/16" [4.5 mm]




Pliers




cal. ISO 6789



Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Alcance de suministro / 供货范围




3VA51...-....1




3VA51...-....6

3VA913.-0JB1.


3 P: 2 x
4 P: 4 x

M4 x 80 mm



3VA51...-....2


3VA911.-0QA00

3 P: 2 x
4 P: 4 x

M4 x 80 mm




Test / Test / Test / Test / 测试





3VA51...-....2




	W _{max} in [mm]	T in [mm]	L in [mm]	C _{min} in [mm]	Ø in [mm]	H in [mm]		
	0.66 [17]	≤ 0.25 [≤ 6.5]	0.32 - 0.39 [8 - 10]	0.32 [8]	1/4 [6.5]	0.31 [8]	5/32" [8]	70 [8]



Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión / 连接



3VA51...-....6




		in [mm]			UL [IEC]	Ø AWG/kcmil [mm²]	in [mm]	lb-in [Nm]
TA1.0	3VA51	5/32" [4]	CU		Not Listed [Class 5/6]	— [1.5 - 10]	0.5 [12.7]	14 AWG: 12 - 10 AWG: 8 AWG: [1.5 - 2.5 mm²; [4 - 6 mm²; [10 mm²; 20 35 55 2.3] 4] 6.2]
					Not Listed [Class 5/6]	— [1.5 - 10]		
					Class B/C [Class 2]	14 - 8 [1.5 - 10]		
					Class A [Class 1]	14 - 10 [1.5 - 10]		
			AL *		Class B —	8 —		
					Class A —	12 - 10 —		
TA1.1	3VA51	5/32" [4]	CU		Not Listed [Class 5/6]	— [10 - 35]	0.5 [12.2]	8 AWG: 6 AWG - 3/0: [10 mm²; [16 - 95 mm²; 55 100 6.2] 11.3]
					Not Listed [Class 5/6]	— [10 - 35]		
					Class B/C [Class 2]	8 - 3/0 [10 - 95]		
					Class A [Class 1]	— [10]		
			AL *		Class B/C [Class 2]	8 - 3/0 [10 - 95]		
					Class A [Class 1]	— [10 - 16]		








* TESTED ACCORDING UL 486 ONLY



Information / Information / Informations / Información / 信息




Settings / Parametrieren / Paramétrage / Parametrizar / 确定参数





EN	Option
DE	Option
FR	Option
ES	Opción
IT	Opzione
PT	Opção
TR	Opsiyon
PY	Опция
PL	Opcja
中	选项



			EN	DANGER
Lichtbogengefahr. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Eine der aufgeführten Isolationsmaßnahmen muss, entsprechend den spezifischen Anwendungsparametern, vorgenommen werden.				Arcing hazard. Will cause death or serious injury. One barrier method must be applied, as noted, per the specific application parameters.
DE		GEFAHR	FR	DANGER
Lichtbogengefahr. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Eine der aufgeführten Isolationsmaßnahmen muss, entsprechend den spezifischen Anwendungsparametern, vorgenommen werden.				Danger d'arc. Danger des mort ou risque de blessures graves. Une méthode de barrière faut utiliser, comme indiqué, conformément à paramètres spécifiques de la utilisation
ES		PELIGRO	IT	PERICOLO
Peligro de arco eléctrico Puede causar la muerte o lesiones graves. Es necesario aplicar, en base a los parámetros específicos de la aplicación, uno de los métodos de aislamiento indicados.				Pericolo di formazione d'arco elettrico. Può provocare la morte o gravi lesioni. Deve essere applicato un metodo di barriera, come già menzionato, che sia conforme ai parametri dell'applicazione.
PT		PERIGO	TR	TEHLİKE
Perigo de formação de arco voltaico. Perigo de morte ou ferimentos graves. É necessário aplicar um método de barreira de separação, como referido, de acordo com os parâmetros de aplicação específicos.				Kıvılcım tehlikesi. Ölüm ya da ciddi yaralanmaya sebebiyet verir. Özel uygulama parametrelerinde belirtildiği şekilde tek bariyer yönteminden yararlanılmalıdır.
PY		ОПАСНО	PL	ZAGROŻENIE
Опасность электрической дуги. Может привести к смерти или серьезным травмам. Метод барьера должен быть применен, как уже отмечено, в соответствии с прикладными параметрами.				Ryzyko wyładowań łukowych. Mogą powodować utratę życia lub poważne obrażenia. Jak już wspomniano, należy zastosować jedną z metod ochronnych dla określonych parametrów użycia.
中		危险	HR	OPASNOST
电弧危险。将导致死亡或重伤。 必须如所述那样，根据特定应用参数应用一种屏障法。				Opasnost od iskrenja. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Potrebno je koristiti metodu jedne prepreke, kao što je navedeno, po posebnim parametrima primjene.
FI		VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
Valokaaren vaara. Seurauskena on vakava loukaantuminen tai kuolema. Yhden suojauskeinon käyttö on pakollista käytökohteen erityisten parametrien mukaisesti, kuten on ilmoitettu.				Опасност от електрическа дъга. Може да причини смърт или сериозни наранявания. Трябва да се използва метод с една преграда в съответствие с указанията и параметрите за конкретното приложение.
EE		OHT	LV	BĪSTAMI
Keevitusaare oht. Võib olla eluohtlik või tekitada tõsiseid vigastusi. Rakendada tuleb ühte tökkemeetodit vastavalt spetsifilistele rakendusparametritele.				Lokizlādes risks. Izraisa nāvi vai smagus miesas bojājumus. Vienas barjeras metode saskaņā ar minēto jāizmanto katras konkrētās ierīces parametriem.
LT		PAVOJUS	DA	FARE
Lanko susidarymo pavojus. Sukels mirž arba rimtą sužalojimą. Konkrečių naudojimo atvejų parametrams reikia taikioti, kaip nurodyta, vieno barjero metodą.				Lysbud fare. Forårsager død eller alvorlige kvæstelser. En afspærrengsmetode skal bruges, som nævnt, efter de specifikke anvendelsesparametre.
MT		PERIKLU	NL	GEVAAR
Periklu ta' arkjar (arcing). Dan jista' jikkawża mewt jew korimenti gravi. Kif gie nnotat, jista' jintuża metodu ta' protezzjoni wieħed biss skont il-parametri spéċifiċi tal-applikazzjoni.				Gevaar van vonken. Leidt tot de dood of ernstig letsel. Er moet een blokkeringsmethode zijn toegepast (zoals opgemerkt) via de specifieke toepassingsparameters.


EL	KINΔΥΝΟΣ	GA	CONTÚIRT
Kínðunoς spivnþerisimón. Prókaleítai thánatos ḥ σοβaróς tráumatiomós. Prétei na efarumózetai mía mérðoos fráumóu, ópaw̄ epiisomaínetai, ḡia t̄is suygækrioménei pararamétrous efarumogj̄ics.			Baol stuála. Beidh sé ina chúis bháis nó tromghortaithe Ní mór modh coiscithe amháin a fheidhmiú mar a cuireadh in iúl, de réir na bparaiméadar feidhme sainiúla.
RO	PERICOL	SV	FARA
Pericol de arc electric. Acesta va provoca decesul sau o vătămare gravă. Trebuie să se aplice o metodă de barieră, conform indicațiilor, înînd cont de parametrii specifici ai aplicației.			Överslagsrisk. Kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. Som nämnts måste en barriärmetod tillämpas enligt de specifika applikationsparametrarna.
SK	NEBEZPEČENSTVO	SL	NEVARNOST
Nebezpečenstvo vzniku el. oblúka. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku vážnych zranení. Použitý musí byť jeden spôsob vytvorenia bariéry, ako to už bolo uvedené, podľa parametrov konkrénej aplikácie.			Nevarnost iskrenja. Nevarnost za življjenje ali nevarnost hudi poškodb. Uporabiti je treba eno metodo blokade, kot je navedeno, glede na parametre specifične aplikacije.
CZ	NEBEZPEČÍ	HU	VESZÉLY
Nebezpečí vzniku elektrického oblouku. Může způsobit usmrcení nebo vážné poranění. Je nezbytné použít uvedenou metodu jedné bariéry dle specifických parametrů dané aplikace.			Ívkisülés veszélye. Halált vagy komoly sérülést okoz. Ahogy már említettük, az adott alkalmazási paramétereknek megfelelő szigetelési módot kell alkalmazni.



Connection / Anschluss / Raccordement/ Conexión / Connessione / Conexão /
Bağlantı / соединение / Połączenie / 连接

$\leq 600/347$ V a.c.
 ≤ 500 V d.c.

match barrier requirements / Isolationsanforderungen einhalten /
Exigences de barrières respectées / Cumplir requisitos de aisla-
miento entre fases / coordinare i requisiti per barriera di separa-
zione / corresponde aos requisitos da barreira / bariyer
gereksinimlerini eşleştir / соответствуют требованиям к
барьеру / dopasuj wymagania dot. barier / 匹配屏障要求


		TA1.0	3VA913.-0JB10 3VA913.-0JG10	—	D		3VA9131-0WF.0			
		TC1.0	3VA913.-0JD10 3VA913.-0JK10							
		TA1.1	3VA913.-0JB11 3VA913.-0JG11	—						
		TC1.1	3VA913.-0JD11 3VA913.-0JK11							
		TS1.1	3VA913.-0JA11	—						
		TA2.1	3VA913.-0JJ12 3VA913.-0JC12	D						
		TA2.5	3VA913.-0JF60							
			3VA913.-0QA00	—	F		3VA9132-0WA00 3VA9131-0WJ.0			
			3VA913.-0QB00	D F						
			3VA913.-0QE00 3VA913.-0QF.0	—						
			3VA913.-0QA00	D F	F		3VA9132-0WA00 3VA9131-0WJ.0			
			3VA913.-0QB00	D F						
			3VA913.-0QE00	—						



<http://support.industry.siemens.com/cs/document/109758561>

— no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay
requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos
de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьеру отсутствуют / brak wymagań dot.
barier / 无屏障要求

Information / Information / Informations / Información / 信息



$\leq 415 \text{ V AC DC}$ 3VA11..-ED1 $U \leq 240 \text{ V AC} / U \leq 125 \text{ V DC}$				$\leq 690 \text{ V AC}$
--- / 3VA9131-0WD.0	3VA9132-0WA00	3VA9132-0WA00	3VA9132-0WF.0	
A $\geq 1.38 \text{ in} [35 \text{ mm}]$	A ≥ 0	A ≥ 0	A $\geq 1.38 \text{ in} [35 \text{ mm}]$	D $\geq 2.75 \text{ in} [70 \text{ mm}]$
B $\geq 0.39 \text{ in} [10 \text{ mm}]$				E $\geq 0.79 \text{ in} [20 \text{ mm}]$
$415 \text{ V AC} < U \leq 690 \text{ V AC}$ $250 \text{ V DC} < U \leq 600 \text{ V DC}$				
3VA9132-0WA00	3VA9132-0WA00	3VA9131-0WF.0		
A $\geq 1.38 \text{ in} [35 \text{ mm}]$	A ≥ 0	A $\geq 1.38 \text{ in} [35 \text{ mm}]$		
B $\geq 0.39 \text{ in} [10 \text{ mm}]$				


IEC



www.siemens.com/lowvoltage/manuals





Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝






Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝



Removal / Demontage / Demontage / Desmontaje / 拆卸



EN

NOTICE

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty.

Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.